

窓診断のご報告

MADOショップ 京丹後峰山店

測定日：2015年12月7日
13時頃


部屋名：二階洋室

窓種：引き違い窓


窓の仕様(材質)：アルミサッシ

ガラスの種類：単板ガラス

あなたのおうちの窓診断の結果は…



ガラス温度(室外) 14 °C
外壁温度 21 °C



生活状況：室内干し 石油ファンヒーター 加湿器 観葉植物 その他

あなたの窓のお悩みは…

- ◇断熱性能が十分でないため窓際が寒く感じられ暖房費が高めの可能性があります。
- ◇窓性能が十分ではないため窓に大量の結露が発生する可能性があります。
- ◇ガラスの日射対策が不十分なため夏暑く冷房費が高めの部屋になっています。
- ◇開口部の防犯は万全ではありませんが一定レベルの対策と効果になっています。




お住まいの状況について…



おすすめ商品のご提案②

MADOショップ 京丹後峰山店

あなたのおうちの窓レベルは…



ご提案商品

窓リフォームの方法：

内窓の設置

窓 種 ： 引き違い窓

窓の仕様(材質)： 二重窓(内窓付き)

窓のシリーズ ： プラマードU

ガラスの種類 ： LOW-E複層ガラス

ご提案ポイント

- ◇外窓＋内窓による断熱性能向上で年間の冷暖房費を低減させることが可能です。
- ◇外窓＋内窓による性能向上と湿度の調整で気になる結露が軽減が可能です。
- ◇外窓＋内窓(遮熱LOW-E)は日射を半分以下に抑え冷房費の低減が可能です。
- ◇外の騒音を大幅に抑えることができ部屋で聞こえる騒音は殆ど気になりません。



※ご提案書の記載内容等は目安であり、性能および住環境を保証するものではありません



様邸 - 3

快適度レベル早わかり表

窓レベル

※Ⅲ地域以南用
★お住まいの地域での目標レベル

レベル	1 現状	2	★ 3	4
窓の断熱性	寒いニカー ブルブル	いいお天気 だニカ	ほかほか	提案2 あったかくて 快適
暖房の効き	悪い			良い

レベル	1 現状	2	★ 3	4
窓の結露抑制	部屋は ジューッ	部屋は モッ	部屋は しっとり	提案2 部屋は スツキ
結露の起きやすさ	起きやすい			起きにくい

レベル	1 現状	2	★ 3	4
窓の日射遮蔽	100% 12%	100% 21%	提案2 100% 59%	100% 31%
冷房の効き	悪い			良い

レベル	1 現状	2	★ 3	4
窓の防音 (遮音)性	店舗内	静かな事務所	静かな公園	提案2 郊外深夜
体感	うるさい			静か

レベル	1	2 現状	★ 3	4
窓の防犯性	1ロック	2ロック以上	提案2 窓以外の装備あり	防犯建物部品
安心感	不安			安心

【参考】躯体レベル

レベル	1	2 現状	★ 3	4
天井・床・壁の 断熱性		提案2 		
体感	暑い・寒い			快適

※ご提案書の記載内容等は目安であり、性能および住環境を保証するものではありません